



Attunda Sot Och Vent AB

Maskingatan 9
195 60 ARLANDASTAD

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor
Datum

2017-11-03

Diarienummer

102312-381498-1

Utfärdare

Attunda Sot Och Vent AB

Maskingatan 9
195 60 ARLANDASTAD
08-59442055

Adressat

Jonas Bill
Brynjevägen 6
191 45 SOLLENTUNA

Fastighet

Fastighetsbeteckning TÅHÄTTAN 607	Ägare Jonas Bill Brynjevägen 6 191 45 SOLLENTUNA	Brukare/Innehavare Jonas Bill Brynjevägen 6 191 45 SOLLENTUNA
Fastighetsadress Brynjevägen 6		
Kontrolldatum 2017-11-02		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Braskamin	Fabrikat/modell Supra	Våning Bottenvåning	Utrymme
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2017-11-02

Rök-/avgaskanal

Typ Modulskorsten	Fabrikat/modell Premodul	Benämning
-----------------------------	------------------------------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

Jkell Gidlöf

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,20 Arbetplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.