

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1)

Mätplats

OLOF OLBY
PROMENADEN 2
18460 ÅKERSBERGA

OLOF OLBY
PROMENADEN 2
18460 ÅKERSBERGA

Rapportadresser:

OLOF OLBY PROMENADEN 2 18460 ÅKERSBERGA

Inkom: 2014-04-10

Etsningsnr: 140410-1

Beräknat: 2014-04-11

Fastighetsdata

Fast.beteckning:

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: KRYPGRUND

Typ av ventilation: FRÅNLUFT

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 1999

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1235304	EJ ANGIVEN	1	<100 +/- 0	2014-04-01	2014-04-09	4
1235305	EJ ANGIVEN	2	<100 +/- 0	2014-04-01	2014-04-09	4

Anmärkningar:

Årsmedelvärde anges ej, otillräckligt antal filmer utan anmärkning.

Anm.4, mättiden understiger 60 dagar (filmen ej med i årsmedelvärdesberäkning).

Årsmedelvärde

Radongashalt

Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2014-04-11 14:47:59

Stefan Svensson

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Mätprotokollet ifyllt av:

OLOF OLBY

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"