

Radon - TÄRHATTAN 7

Radon

Spara Stäng Ny mätplats Ny mätomgång Nytt mätresultat Ny åtgärd

Nytt

Objektinformation

Radon Åtgärder Anteckning Övrigt gammaldata

Mätplats																	
ID	RadnätplatsID	OBJID	Husnr (Byggnid)	Populärnamn	Gamma	Byggnr	Renoveringsår	Byggnadsnr1	Hustyp	Grundläggning	Ventilation	Markradon	Jordart	Tilluftsdon	Notering	Xkoord	Ykoord
6e41ea16-eb...	13993	1529	1			1933			Villa	Källare	Självdreg			<input type="checkbox"/>		0	0

.....

Mätomgångar			
Metod	Årsmedel	Datum	Utförd av
Filtremetod		131 2006-10-16	

.....

Mätresultat							
Rum/Mätpunkt	Mätvärde	Från datum	Tom datum	Kf (Fon)	Kf (Tom)	Plan	Light
SOVR		97 2006-10-16	2007-01-15		12,00	12,00	Softervåning
SOVR		94 2006-10-16	2007-01-15		12,00	12,00	TR
SOVR		204 2006-10-16	2007-01-15		12,00	12,00	KÅ
SOVR		204 2006-10-16	2007-01-15		12,00	12,00	KÅ