

UPPDRAGSNUMMER
4501447: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

Blomberg, Susanne
Lillebovägen 9
19144 Sollentuna



RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2015-04-17

UTSKRIFTSDATUM
2015-04-17

VIA
Independia Control AB
RAPPORTMOTTAGARE
Blomberg, Susanne

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT
Blomberg, Susanne
Lillebovägen 9
19144 Sollentuna

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2015-02-03 - 2015-04-13.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2015-04-16. De mättes 2015-04-17.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Lillebovägen 9
19144 Sollentuna

Fastighetsbeteckning: Triangeln 8

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Villa

Byggnadsår: 1969

Ventilationstyp: Självdrag

Husgrundstyp: Källare

Blåbetong: Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Radonåtgärdad

Plan m. boutrymmen: 2

Fastighetsdata har lämnats av Susanne Blomberg som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
436441	Susannes arbetsrum	Sovrum	1 trappa upp	60 +/- 20
680390	TV-rum	Vardagsrum	Bottenplan	70 +/- 20
618413	Tvättstuga	Ej boutrymme	Källare	150 +/- 30

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 70 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se